


Технический паспорт

С9900-К42Х | Набор кабелей с переходником для подключения панели управления к компьютеру



Набор кабелей с переходником включает:

- 1 DVI кабель с DVI разъемами на обоих концах длиной в **Y** метров для соединения разъема DVI компьютера с разъемом DVI панели управления;
- 1 CAT5 кабель с RJ45 разъемами на обоих концах длиной **Y** метров для соединения конвертера CU8800 с панелью управления;
- 1 разъем для подачи питания на панель управления
- 1 конвертер USB на USB-E (CU8800) для монтажа на динрейку вблизи ПК
- 1 кабель USB длиной в 1 метр для соединения разъема USB компьютера с USB разъемом конвертера CU8800

Номенклатура С9900-К42Х	Параметр Y (в метрах)
С9900-К421	10
С9900-К423	20
С9900-К425	30
С9900-К427	40
С9900-К429	50